水　質　調　査　結　果

地点名	日時	水温 ℃	ｐＨ	ＢＯＤ mg/L	ＣＯＤ mg/L	ＳＳ mg/L	大腸菌数 CFU/100ml	備考
中ノ谷川	R4.4.19　13:30	24.9	9.5	5.9	9.6	2	8,300	流水量が少なかった。
	R4.5.17　13:23	19.5	7.7	1.1	2.2	1	170	
	R4.6.15　13:25	18.8	7.8	1.2	2.6	1	310	流水量が多かった。
	R4.7　—	—	—	—	—	—	—	降雨による濁水流入のため、欠測
	R4.8.23　13:22	29.7	9.4	1.8	4.2	1	6,400	流水量が少なかった。
	R4.9　—	—	—	—	—	—	—	渇水のため採水できなかった。
	R4.10.19　14:56	25.5	8.8	2.2	4.0	<1	4,000	
	R4.11　—	—	—	—	—	—	—	流水量が少なく落葉堆積のため、欠測
	R4.12.13　13:20	12.0	8.6	4.1	12	2	1,100	※千種川等水質精密調査結果より。
	R5.1.18　13:23	18.6	8.8	1.4	4.2	<1	1,700	
	R5.2.14　13:23	10.9	8.4	2.2	3.6	2	810	流水量が多かった。
	R5.3　—	—	—	—	—	—	—	渇水のため採水できなかった。